

ダムの状況

簡易な外観目視調査の結果

岩坂ダム [震度6強]



天端で僅かな地割れ

寺家ダム [震度6強]



天端で僅かな地割れ

北河内ダム [震度6弱]



天端で僅かな角欠

若山ダム [震度6弱～6強]



堤体の震災対策

八ヶ川ダム [震度6強]



天端で僅かな角欠

小屋ダム [震度6弱]



付帯物の損傷

